



フローリングのお手入れ方法


(自然塗料塗装品 編)

● 日常のお手入れ方法

1. 日常のお手入れは乾いた雑巾やモップで乾拭きしてください。また、砂やホコリ・ゴミ等は箒や掃除機で速やかに取除いてください。



2. 汚れのひどい場合は、硬く絞った雑巾で素早く拭いてください。場合によっては少量の中性洗剤を水に入れ硬絞りした雑巾ですばやく拭き取るようにしてください。



3. 水をこぼした場合は直ちに拭き取ってください。

注意事項 水をこぼしてそのままにしておくと、変色・腐れ・膨れなどの原因になります。

● ワックスを掛ける場合

自然塗料塗装の場合はグラノス ワックスクリーナーやグレイボメンテナンスキット(ビボス・研磨用スポンジ・ウェス セット)をご使用ください。


注意1: ワックスをご使用になる場合は必ず一度目立たない場所で試し塗をしてからご使用ください。

グラノス ワックスクリーナー


日常生活の中でどうしてもついてしまうほこりや手あかなど、掃除機やモップではとり去りきれない汚れをワックスクリーナーできれいにする方法




1. ワックス掛けは天気の良い日を選び、窓を開けて風通しを良くしてください。



2. あらかじめ大きな汚れ、ゴミなどは箒や掃除機などで取り除いてください。



3. グラノス250ccボトルの中の原液を希釈ボトルの中に入れ3倍ほどに希釈します



4. 希釈したグラノス水溶液をウエス(布)に染み込ませ、汚れている箇所へ刷り込むように拭いていきます。その後全体に拭き伸ばしていきます。この場合、木目に沿って薄く均一になるように伸ばしてください。(それでも汚れが取り除けない場合は、グラノス原液でお試ください) 拭き伸ばした後、表面にグラノスの液体が残らないように全体を乾拭きします。



5. グラノスが完全に乾燥するまでの間(30~60分間)はその上を歩かないようにしてください。


メンテナンスキット(ビボス・研磨用スポンジ・ウエスセット)

※ビボスは蜜蝋入りのメンテナンスオイルです。


日常生活の中でどうしてもついてしまうほこりや手あかなど、掃除機やモップではとり去りきれない汚れをワックスクリナーできれいにする方法




1.ワックス掛けは天気の
良い日を選び、窓を開
けて風通しを良くしてく
ださい。



2.あらかじめ大きな汚れ、
ゴミなどはホウキや掃
除機などで取り除き、汚
れや傷のついた部分を
一度きれいなウエスで
乾拭きしてください。



3.汚れや傷のついた部分を
付属の研磨用スポンジや
市販のサンドペーパー(#
240程度)でこすります。こ
のとき汚れや傷が除去さ
れているのを確認しなが
ら削り過ぎないように注
意して作業してください。



4.付属のウエスにビボスを
染み込ませ、汚れている
箇所へ刷り込むように拭
いていきます。その後全
体に拭き伸ばしていきま
す。この場合、木目に沿っ
て薄く均一になでるよう
に伸ばしてください。



5.最後に乾いたウエスで全体を乾拭きします。

ビボスが完全に乾燥するまでの間(30~60分間)はその上を歩かないようにしてください。

注意1:このリペア方法は無垢フローリングまたは厚単板の複合フローリング用となります。薄単板の複合フローリングや着色品では単板や着色面をいためる可能性があるのご使用できません。
注意2:ビボスが乾かないうちは滑りやすいので転倒しないよう注意してください。また、時間がたってもかわきが悪い場合は、乾いたウエス(布)で再度拭き取るようにしてください。

※メンテナンスキットはカタログ未掲載商品です。ご用命の際は最寄の営業所までお問い合わせください。

その他ご不明な点がございましたら、当社または当社の営業担当者までお問合せください。



天龍木材株式会社

〒438-0207 静岡県磐田市宮本350
TEL0538-66-1125